

## Riskbedömning enligt miniriskmetoden – Ommålning av träfasad

### Information om projektet

<b>Fastighet:</b>	Fastigheten 1
<b>Byggherre (namn och kontaktuppgifter):</b>	Per Svensson, 0700-00 00 00, per@svensson.se
<b>Åtgärd:</b>	Ommålning av träfasad
<b>Beräknad byggstart (datum):</b>	2024-06-01
<b>Planerat färdigställande (datum):</b>	2024-09-01
<b>Entreprenadform:</b>	Totalentreprenad
<b>Entreprenör:</b>	Emmie Jörghensdottir, Emmie.jorghens@mail.se, 0700-00 00 00
<b>Riskbedömning upprättad (datum):</b>	2024-01-26

**Alla som deltagit i riskbedömningen**

Namn	Roll	Företag	E-post	Telefonnummer
Per Svensson	Byggherre	Privatperson	per@svensson.se	0700- 00 00 00
Emmie Jörghensdottir	Entreprenör	Trolleri Måleri HB	Emmie.jorghens@mail.se	0700-00 00 00

## Risker och åtgärder

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd	Ansvar
Risk att trä har för hög fuktkvot (över 16%) när det målas	2	4	8	Kontrollera att fuktkvoten inte överstiger 16%	Emmie Jörghensdottir
Risk att trä ej har tvättats innan behandlingar	2	4	8	Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt	Emmie Jörghensdottir
Risk att fel typ av färg och kulör används och fel behandlingar utförs	2	5	10	Kontrollera att fasad är målad med grundfärg Kontrollera att rätt typ av täckfärg används Kontrollera att täckfärg har rätt kulör	Emmie Jörghensdottir